


Zestawienie zdjęć z zalewanego terenu ROD „Podgórze” i nasypu kolejowego sąsiadującego z działką ROD „Podgórze”.



BRAK TEGO ELEMENTU PRZY PRACACH NA DZIAŁCE SĄSIADUJĄCEJ Z ROD „PODGÓRZE”. ZAMIEST TEGO PODNIESIONO NASYP KIERUJĄC WODĘ Z NASYPU NA TEREN ROD „PODGÓRZE”



Rys. N01. Link do przykładu: http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch/kp_W4.pdf





Rys. N02. Zdjęcie zrobione przed modernizacją linii kolejowej i przed podniesieniem wysokości nasypu na przylegającej działce PKP. Widać wodę na nasypie, na granicy z działką ROD „Podgórze”



Rys. N03. Zdjęcie zrobione po modernizacji linii kolejowej (obecnie). Widoczne zwiększenie wysokości nasypu na przylegającej działce, w wyniku czego cała woda z nasypu spływa na teren ROD.



Rys. N04. Zalegająca woda na działce ROD „Podgórze” z powodu podniesienia nasypu kolejowego i braku rowu odwadniającego.



Rys. N05. Zalegająca woda na działce ROD „Podgórze”. Zbliżenie Rys. N04.



Rys. N06. Zalegająca woda na działce sąsiadującej od zachodu z działką ROD „Podgórze”, z powodu podniesienia nasypu kolejowego i braku rowu odwadniającego.



Rys. N07. Zalegająca woda na działce sąsiadującej z ROD „Podgórze”. Zbliżenie Rys. N06.



Rys. N08. Widoczne nachylenie nasypu na działce PKP w kierunku ogrodu ROD „Podgórze”.



Rys. N09. Widoczne nachylenie nasypu na działce PKP w kierunku ogrodu ROD „Podgórze”.



Rys. N10. Widoczne nachylenie nasypu na działce PKP w kierunku ogrodu ROD „Podgórze”.



Rys. N11. Widoczne nachylenie nasypu na działce PKP w kierunku ogrodu ROD „Podgórze”.



Rys. N12. Widoczne nachylenie nasypu na działce PKP w kierunku ogrodu ROD „Podgórze”.



Rys. N13. Zalegająca woda na nasypie PKP, która nie spływa na sąsiednią działkę, bo cały teren jest podmokły.



Rys. N14. Zalegająca woda na nasypie PKP, która nie spływa na sąsiednią działkę, bo cały teren jest podmokły z powodu braku rowu odprowadzającego wodę.



Rys. N15. Zalegająca woda na nasypie PKP i sąsiedniej działce.



Rys. N016. Rów odwadniający podtorze.



Rys. N017. Nadmiar wody zalegającej na nasypie na działce sąsiadującej z działką ROD „Podgórze” zdegradował nasyp i rów odwadniający podtorze.